


**KMX7* Nouvelle conception à baïonnette
Décembre 2021**









La description: Modification de la conception de la baïonnette KMX7 pour améliorer la rétention du bol dans le piédestal.

Cause première: En raison de pièces fabriquées hors spécifications, une incohérence dans la position de verrouillage et le couple de serrage du bol peut se produire. Cela peut entraîner le claquement de l'anneau en plastique, le coincement du bol dans le piédestal ou le déverrouillage et pendant l'utilisation.

Différence de conception : Une nouvelle conception à baïonnette est développée pour résoudre ces problèmes. La nouvelle solution à baïonnette a une conception différente et un nombre accru de pattes pour éviter l'éjection du bol et réduire les risques de casse.

Ancien design (rouge) avec 3 ergots et nouveau design avec 4 ergots (vert)




| | Conception ancienne (pré-21D14) | Nouvelle conception (post-21D14) |
|----------------------------|---|--|
| Plastique Bague |  |  |
| Verre bol Assemblée |  |  |
| Inoxydable Acier bol |  |  |
| bol Baïonnette Prise |  |  |

État des stocks : Les pièces de rechange de l'ancienne conception ne sont plus disponibles. Ils sont remplacés par de nouveaux codes :

| Nom de la pièce | Conception ancienne(indisponible) | Nouveau design(post-21D14) |
|--|-----------------------------------|----------------------------|
| Écrou à anneau en plastique | KW717073 | AS00002704 |
| Assemblage du bol en verre | KW716702 | AW20011055 (KXT754GL) |
| Bol en acier inoxydable | KW716703 /AW20011043 (KXT0060S) | AW20011056 (KXT750SS) |
| Douille à baïonnette pour bol | KW717188 | AS00002703 |
| Jeu de douilles à baïonnette en plastique pour écrou à anneau et bol | N / A | AS00003115 |

Identification: Les produits finis KMX7 * avec l'ancien design à baïonnette ne sont plus fabriqués à partir de **21D14**.

Produits finis fabriqués à partir du code de date **21D14** ont le nouveau design à baïonnette. Le nouveau design à baïonnette est indiqué par une lettre '**UNE**' sur l'étiquette du produit et le numéro de modèle du produit :



Réparations d'entretien : Les nouveaux et anciens types de baïonnette sont non interchangeable . Lors du remplacement d'une seule pièce (bague plastique, cuve ou douille de cuve), les autres composants doivent être appariés.

Exemple : lorsqu'un client a un code de date de produit **pré-21D14** et commande un **nouveau bol**, la douille à baïonnette du bol **AS00002703** doit également être remplacé.